

## **Vintertec Service Bulletin 08.02.2014**

### **Huoltosuositus**

**Hissien ulkoisen turvapiirin toiminta sään muuttuessa lämpimäksi pakkasjakson jälkeen.**

### **Ennalta ehkäisevää huoltoa**

Hissien rullastoihin kerääntyy käytössä kumipölyä, joka sisältää hiiltä, joka johtaa sähköä. Tämän pölyn kastuessa syntyy helposti maasulkuja turvapiiriin sokkien saadessa maata. Suosittelemme kaikkien pylväiden linjojen huolellista puhdistusta ennen kuin ongelmia syntyy. Sama koskee yläaseman kelkan rajoja.

Yliajolangat ja hätä seis- painikkeet on syytä ottaa sisälle ja kuivata sekä suihkuttaa niihin kosteutta poistavaa ainetta tai pensselöidä Ensto liitos rasvaa kosketuspintoihin.

Näin välttytte turhilta katkoksilta.

Näitä ongelmia on nyt ympäri Suomea ja Ruotsia ilmojen lämmettyä.